TRASMETTITORE

TR-A/V/VMT

FUNZIONE

Il trasmettitore TR-A/V/VMT, collegato ad apposito trasduttore (accelerometro, velocimetro o velomitor), misura le vibrazioni assolute del supporto di qualunque macchina ed è in grado di interfacciarsi direttamente in tecnica 2 fili (loop di corrente 4÷20 mA) o 3 fili ad un sistema di acquisizione (PLC o DCS).



DESCRIZIONE GENERALE

Il trasmettitore TR-A/V/VMT elabora il segnale proveniente dal trasduttore ad esso collegato e lo converte in un segnale analogico proporzionale alla grandezza misurata.

Può essere installato in area sicura e collegato per mezzo di apposite barriere certificate a trasduttori a sicurezza intrinseca posizionati in area classificata.

È completo di morsettiere per il collegamento di alimentazione, segnali di ingresso e uscita e di un BNC per la connessione ad un analizzatore. Il trasmettitore predisposto per fissaggio su guida DIN.


CARATTERISTICHE TECNICHE	TR-A/V/VMT			
Alimentazione	 24Vdc nominali Versione 2 fili 18-30Vdc (Carico massimo vedi figura 1) Versione 3 fili 24-35Vdc 			
Connessioni esterne	 Morsettiera per connessione a PLC/DCS (cavo schermato 2 o 3 conduttori, max sezione 2.5mm²) Morsettiera per connessione trasduttore (cavo schermato 2 conduttori, max sezione 2.5mm²) BNC per connessione analizzatore 			
Campo di impego ambientale	• -35°C ÷ +70°C			
Tipo di misura	Vibrazioni assolute			
Prestazioni dinamiche • 5 ÷ 10.000Hz				
Linearità	ullet ± 2% su tutto il campo di misura e nei limiti delle temperature di funzionamento indicate			
Isolamento	• ≥10 ⁸ Ω tra segnali e contenitore			
Predisposizioni possibili all'ordine	 Tipo di trasduttore Grandezza rilevata Modalità di rilievo Campo di misura Filtri Tipo di alimentazione Tipo di uscita 			






TR-A/V/VMT

Carico massimo



INFORMAZIONI PER L'ORDINE



A: TIPO DI TRASDUTTORE

Α	accelerometro - 100 mV/g (TA-18/S)
V	velocimetro - 21.2 mV/mm/s (T1-40)
VMT	velomitor - 4 mV/mm/s (TV-22)
VMTH	velomitor - 20 mV/mm/s (TV-32)
S	speciale (specificare tipo e sensiblità)

B: GRANDEZZA RILEVATA

spostamento (solo per TR-V e TR-VMT)
velocità
accelerazione (solo per TR-A)

C: MODALITÀ DI RILIEVO

0	RMS
1	picco
2	picco-picco


D: CAMPO DI MISURA


0	0 ÷ 100 μ m	6	0 ÷ 1 g
1	0 ÷ 200 μm	7	0 ÷ 5 g
2	0 ÷ 500 μm	8	0 ÷ 10 g
3	0 ÷ 10 mm/s	9	0 ÷ 20 g
4	0 ÷ 20 mm/s	S	speciale da definire
5	0 ÷ 50 mm/s		

E: FILTRO PASSA ALTO

0	senza filtro	4	50 Hz
1	5 Hz	5	100 Hz
2	10 Hz	6	1000 Hz
3	20 Hz	S	speciale da definire

Ingombro





F: FILTRO PASSA BASSO

0	senza filtro	4	5000 Hz
1	100 Hz	5	10000 Hz
2	1000 Hz	S	speciale da definire
3	2500 Hz		

N.B: la frequenza del filtro passa basso deve essere almeno doppia di quella del filtro passa alto.

G: TIPO DI ALIMENTAZIONE

2	2 fili (loop di corrente)
3	3 fili

H: TIPO DI USCITA

0	4 - 20 mA
2	0 - 10 VDC (solo per 3 fili)

